

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
(ГУ МЧС России по Вологодской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Вологодской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец
по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 35

Предписание № 129 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича (уч. № 35210061000200356368)

№ 129 от " 13 " июля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 21 " июля 20 21 г. по 13 ч 00 мин. " 30 " июля 20 21 г. проведена плановая выездная проверка: инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец лейтенантом внутренней службы Черником Алексеем Витальевичем; юридического лица МАДОУ «Детский сад № 9», расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 59

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 9» - Бубиной Еленой Леонидовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	10.07.2022	
2.	Дверь помещения костюмерной выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	10.07.2022	
3.	Дверь помещения кастаньяши выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	10.07.2022	
4.	Дверь помещения театральной выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	10.07.2022	
5.	На лестничном марше на первом этаже не предусмотрено ограждение с поручнями	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.28 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.3.5 СП 1.13130.2020	10.07.2022	

6.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	п. 7.22, табл. 2 СНИП 21-01-97*; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 7.22 СНИП 21-01-97; ст. 4, 6, 88, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	10.07.2022	
7.	Не обеспечено формирование сигналов управления системами вентиляции воздуха защищаемых помещений при срабатывании АПС (автоматическое отключение)	ст. 4, 6, 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 14.2 СП5.13130.2009	10.07.2022	
8.	Ширина лестничной площадки между 1-м и 2-м этажом менее нормируемого (по факту от ограждения до подоконника 76 см)	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020	10.07.2022	
9.	Допущено использование подвального этажа для хранения различных предметов (складские помещения в подвале)	п. 16 «б» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	10.07.2022	
10.	При эксплуатации подвала не обеспечено автоматическое обнаружение пожара в помещениях (отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации)	4, 6, 54, 83, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 7.29 СНИП 21-01-97; табл. 3, п. 4.4, п. 4.5 НПБ 110-03	10.07.2022	
11.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем 2009 г.)	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009	10.07.2022	
12.	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	10.07.2022	
13.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука 75 дБА (Протокол № 99 от 09.03.2021г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Вологодской области).	ст. 4, 6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009	10.07.2022	
14.	Резервный источник питания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в неработоспособном состоянии, согласно протокола № № 99 от 09.03.2021г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области.	ст. 4, 6, ч. 11 ст. 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	10.07.2022	

15.	Не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии). (Протокол № 98 от 09.03.2021. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Вологодской области).	ст. 4, 6, 83, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	10.07.2022	
-----	--	---	------------	--

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области
лейтенант внутренней службы Черник А. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 30 ” июля 20 21 г.

М.Л.П.*

(Handwritten signature)

(подпись)

и.о. заведующего
Ситникова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил (а):

“ 30 ” 07 20 21 г.